


Mond

LKZ - 42416 / 7503

81/82

82 25246042

81



D Montageanleitung
Betten >Mond<

GB Assembly instructions
Bed >Mond<

SRB Упутства за инсталацију
Лежај на кревету >Mond<

FR Notice de montage
Le lit >Mond<

IT Istruzioni di montaggio
Letti >Mond<

HR Upute za instalaciju
Krevet >Mond<

NL Handleiding voor de montage
Bed >Mond<

PL Instrukcja montażu
Łoże >Mond<

SL Návod na montaž
Postelja >Mond<

CZ Montážní návod
Postel >Mond<

SK Návod na montáž
Posteľ >Mond<

LT Surinkimo instrukcijos
Gulta >Mond<

HU Szerelési útmutató
Ágy >Mond<





RO Instrucțiuni de montaj
Pat >Mond<

LV Montāžas instrukcija
Lova >Mond<

TR Montaj talimatı
Yatak >Mond<

RU Инструкция по монтажу
Кровати >Mond<

EE Kokkupaneku juhised
Voodi >Mond<



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um ein dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodateen continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas после акрокса. 5 недеља затегните све шрафове и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'apas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhňoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhňúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portórlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz bezıyla veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибана.










HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.




Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis
Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis
























Name · Nom · Nome · Naam ·
 Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
 Denumire · Isim · Название


Mond


Typ · Type · Тір · Tipus · Тіро ·
 Тип

81/82



A Ø8x30 mm  x20 92597	B Ø10x35 mm  x8 249428	C Ø8x50 mm  x8 92601	D Ø7,0x59 mm  x3 4058	E Ø6,5x36,5 mm  x24 4066
F Ø15x12 mm  x30 3996	G 8 mm  x1 226502	H 6 mm  x1 3985	I 4 mm  x1 3984	J M6/17  x4 168986
K M8/17  x2 233861	L  x9 70313	M M6 L-55  x4 146787	N M6,0x16,0 mm  x4 3939	O Ø4,0x35 mm  x20 3895
U Ø6,3x13 mm  x8 3880	W Ø3,5x16 mm  x24 3918	Y Ø35x17 mm  x2 233865	Z M8x39,5 mm  x2 233869	A1 M6x45,0 mm  x4 205079
D1 43X21X21 mm  x4 228270	C1 Ø20,0x5 mm  x16 65855	B1 128x30x23 mm  x2 210474		





Mond 81-160 cm


(952) (880) (882) (302) (883) (970)

Mond 82-180 cm





(886) (887) (304) (951) (885) (972)



1

<p>C</p> <p>∅8x50 mm</p>  <p>x4 92601</p>	
---	--




2

<p>D</p> <p>∅7,0x59 mm</p>  <p>x3 4058</p>	<p>E</p> <p>∅15x12 mm</p>  <p>x6 3996</p>	<p>K</p>  <p>x4 70313</p>	
--	---	---	---




3

E Ø6,5x36,5 mm  x12 4066	A Ø8x30 mm  x2 92597	
--	--	--





4

F Ø15x12 mm  x6 3996	
--	---





5

F
Ø15x12 mm
x6
3996




6

Ø4,0x35 mm
x20
3895




7

A	Ø8x30 mm		
	x8		
	92597		









8

A	Ø8x30 mm		
	x2		
	92597		




9

E Ø6,5x36,5 mm  x7 4066	L  x2 70313	 
---	---	--




10

F Ø15x12 mm  x4 3996	 
--	--




11

F	Ø15x12 mm			
	x2 3996			




12

F	Ø15x12 mm	E	Ø6,5x36,5 mm			
	x4 3996		x4 4066			




13

B Ø10x35 mm x4 249428	J M6/17 x2 168986	H 6 mm x1 3985	
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--






 ⑦ -2	 ⑧ -16
----------	-----------







14






 ① -1	 ⑥ -4
----------	----------





15


B $\varnothing 10 \times 35$ mm  x4 249428	J M6/17  x2 168986	H 6 mm  x1 3985	
---	--	---	--








 7 -2	 8 -16
--	---








16





 2 -1	 6 -4
--	--






17

E $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x1 4066	B1 $128 \times 30 \times 23$ mm  x2 210474	U $\varnothing 6,3 \times 13$ mm  x4 3880	W $\varnothing 3,5 \times 16$ mm  x4 3918	
--	--	---	---	--




18

A $\varnothing 8 \times 30$ mm  x4 92597	
--	--




19

K M8/17  x2 233861	G 8 mm  x1 226502	
--	---	--



20



Z M8x39,5 mm
x2
233869




21

Y Ø35x17 mm
x2
233865


C Ø8x50 mm
x4
92601





Y Ø35x17 mm







22

H		6 mm
	x1	
	3985	










23

A		Ø8x30 mm	L			
	x4			x3		
	92597			70313		















24

M M6 L-55 x2 146787	N M6,0x16,0 mm x2 3939	I 4 mm x1 3984	 x2
A1 M6x45,0 mm x2 205079	 		







25

M M6 L-55 x2 146787 	N M6,0x16,0 mm x2 3939 	I 4 mm x1 3984 	 x2
A1 M6x45,0 mm x2 205079 	 		



26

<p>F $\varnothing 15 \times 12$ mm</p>  <p>x1 3996</p>			
--	--	--	--









Warning: Two people required.

Parts: 119, 207, 950, 884, F

Sub-diagrams (I, II, III) show the sequence of inserting the cap F into the hole in part 884.

27

<p>F $\varnothing 15 \times 12$ mm</p>  <p>x1 3996</p>	<p>U $\varnothing 6,3 \times 13$ mm</p>  <p>x4 3880</p>	<p>W $\varnothing 3,5 \times 16$ mm</p>  <p>x4 3918</p>		
---	--	--	---	---




Warning: Two people required.

Parts: 119, 118, 951, 952, B1, U, W, F

Sub-diagrams show the installation of part B1 onto the frame using screws U and W.

28





C1
Ø20,0x5 mm
x16
65855
















29


D1
43X21X21 mm
x4
228270

W
Ø3,5x16 mm
x16
3918












A=B





A=B









A≠B



I.



II.



III.



- D** Sicherheits- und Pflegehinweise
- FR** Conseils de sécurité et d'entretien
- NL** Veiligheids- en onderhoudstips
- CZ** Tipy pro bezpečnost a údržbu
- HU** Biztonsági és karbantartási tanácsok
- TR** Güvenlik ve bakım ipuçları
- ES** Instruções de segurança e manutenção
- SRB** Савети за безбедност и одржавање
- SL** Nasveti za varnost in vzdrževanje
- LV** Drošības un apkopes padomi

- GB** Safety and maintenance tips
- IT** Consigli per la sicurezza e la manutenzione
- PL** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
- SK** Tipy na bezpečnosť a údržbu
- RO** Sfaturi de siguranță și întreținere
- RU** Советы по безопасности и обслуживанию
- PT** Instruções de segurança e manutenção
- HR** Savjeti za sigurnost i održavanje
- LT** Saugos ir priežiūros patarimai
- EE** Ohutus- ja hooldusnõuanded

